



UWAGI:  
Stal S355 JR  
Klasa konstrukcji 2  
Dopuszczalne niezgodności z PN-B-06200:2002 (tab. B.3)  
Poziom jakości zgodnie z PN-B-06200:2002 (tab. B.3)  
Spoiny pachwinowe dwustronne - 0,5 gr. cięszszego z łączonych elementów  
Spoiny pachwinowe jednostronne - 0,7 gr. cięszszego z łączonych elementów  
Spoiny doczołowe- na pełny przętóp  
Kotwy wklejane

Temat projektu:		"Budowa budynku przepompowni, sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"	
Adres inwestycji:		dz. nr ew. 613, 638, 640, obręb 0005 Huta Przerębska, jedn. ewid. 101210 2Mastowice	
Inwestor i adres:		Gmina Mastowice Mastowice 97-515 Mastowice	
Rysunek:		Rekonstrukcji dachu	
Projektant br. konstr.:		mgr inż. inż. Ściubak	
Nr rys.:		Skala:	
Branża:		Etap:	
Format:		Data:	
Podpis:		Data:	